

Description générale	
Localisation	Chemin transversal à la rue de Drucy
Date de réalisation	Non connu
Superficie amont desservie	Environ 22 ha
Existence administrative	Non connu
Type de bassin	Bassin de stockage et bassin d'infiltration
Dimensionnement prévu	
Taux de maîtrise	Non connu
Volume utile	Non connu, surface d'environ 336 + 342 m ²
Débit de fuite	-
Alimentation / Régulation du débit	
Amont 1	Canalisation Ø 400 mm
Amont 2	Canalisation Ø 150 mm
Aval	Trop plein vers Bassin d'infiltration
Ajutage	-
Surverse	-
Equipements de dépollution	
Dessableur / déshuileur	Néant
Etat du bassin	
A curer	

